

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
и науки Тамбовской области
Т.П. Котельникова
"14" мая 2018 г.



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 32**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»

1.2. Адрес объекта г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д.115 (общежитие)

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1098,3 кв.м
- часть здания - этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального ремонта не проводилось.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова», ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Турбинная, д.3

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и науки Тамбовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тамбов, ул. Советская, д. 108

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование

2.2 Виды оказываемых услуг _____

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 30

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы и маршрутные такси,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

* - указывается один из вариантов: "A", "B", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И, О, У, Г, С
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И, Г, У, О
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И, Г, О, У
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И, С, У, О
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И, С, У, Г

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	TCP
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий
8	Все зоны и участки	текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ до 2020 года
в рамках исполнения _____ Государственной программы «Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации _____ доступно частично всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с общественными организациями инвалидов


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____


4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата _____ www.zdcollege.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "23" апреля 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: N акта 1 от "23" апреля 2018 г.
3. Решения Комиссии _____ от "14" мая 2018 г.









1. Название юридического лица (учреждения), (полное юридическое наименование) согласно Уставу, краткое наименование Тамбовская область, государственное бюджетное образовательное учреждение «Железнодородный колледж имени В.М. Баранова»
2. Юридический адрес организации (учреждения) Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Губинская, д.3
3. Содержание для пользования объектом (оперативное управление, собственность)
4. Форма собственности (государственная, негосударственная)
5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 5.1. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Тамбовской области
- 5.2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (Тамбов, г. Советская, д. 103)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж
им. В.М. Баранова»
Макаров П.Е.
" 23 " апреля 2018г.



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси
N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»

1.2. Адрес объекта Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д.115 (общежитие)

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1098,3 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже),
кв. м.

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова», ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Турбинная, д.3

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и науки Тамбовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тамбов, ул. Советская, д. 108

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое
образование)

2.2 Виды оказываемых услуг

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность

30

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусы и маршрутные такси
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на путях: есть, нет (описать
их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001


N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	TCP
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий
8.	Все зоны и участки	текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано
 Коновалова С.В., первый заместитель
 директора, тел. 84754554128

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
и науки Тамбовской области

Г.П.

Г.П. Котельникова



Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси

N 1

"23" апреля 2018

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»
- 1.2. Адрес объекта г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д.115 (общежитие)
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1098,3 кв.м
 - часть здания — этажей (или на _____ этаже),
_____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
_____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова», ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Турбинная, д.3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 автобусы, маршрутное такси
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
 нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
 3.2.2 время движения (пешком) 2 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
 сигнализацией, таймером; нет
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
 визуальная; нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать
)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да,
 нет()

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фот о
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И, Г, У, О, С	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И, Г, О, У, С	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И, Г, О, У, С	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И, С, У, Г	

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий
2	Вход (входы) в здание	текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	TCP
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий
8.	Все зоны и участки	текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2020 года
в рамках исполнения Государственной программы «Доступная
среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации доступно частично всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное
подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере
проектирования и
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной
документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником
объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
требуется ;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии
доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации,
дата),
прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте
доступности субъекта Российской Федерации
www.zdcollage.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:


- | | | | |
|--------------------------------------------|----|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 2 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 2 | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 2 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 5 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 2 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 2 | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 1 л.

Портажные планы, паспорт БТИ _____ на 29 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Председатель комиссии:


С.И. Сусоров, заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области 

Члены комиссии:

О.Н. Сячина, начальник отдела интернатных учреждений управления образования и науки Тамбовской области 

Е.Н. Маштак, консультант отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области 

Е.В. Ледовская, ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области 

Е.А. Павлова, главный специалист отдела общего и дошкольного образования 

М.В. Сатаница, консультант отдела общего и дошкольного образования управления образования и науки Тамбовской области 

Е.Л. Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» 

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Л.Н. Бунина, председатель Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское

общество глухих» (по согласованию)

Д.П. Макарова, исполнительный директор Тамбовского регионального
отделения общероссийской Общественной организации инвалидов
«Ассоциация молодых инвалидов России «Алпарель» (по согласованию)

Р.С. Янина, ведущий специалист Тамбовской областной организации
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых» (по согласованию) *Янина*

Управленческое решение согласовано "____" 20__ г.
(протокол N____)
Комиссией
(название)._____

II. Заключение по зоне

Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Примечание и на плане	Фото	Рекомендация по адаптации (вид работы)* к пункту 4.3 Акта обследования ОСИ
есть	1	1	
нет			

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от "23" апреля 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ул.Липецкое шоссе, д.115 (общежитие)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименова- ние функциона- льно- планировоч- ного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла- не	N фото	Содер- жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер- жан- ие	Вид рабо- т
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1				
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянк- а и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Вход (выход)	ДП-В		Текущий ремонт
--------------	------	--	----------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	Н на плане	Н фо то	Содер жание	Значимо сть для инвалида (категория)	Содержа ние
2.1. Доступность зон	Нет				
2.2.	Нет				
2.3.	есть				
2.4.	есть				
2.5.	есть				
2.6.	есть				

II Заключение по зоне:

Наличие культурно-просветительных зон	Состояние доступности* (из пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение Н на плане	Приложение Н фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Без входа здания	ДП-В			Текущий ремонт

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от "23" апреля 2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание
ул.Липецкое шоссе, д.115 (общежитие)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Содержание	Вид работы
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)			
2.1	Лестница (наружная)	нет							
2.2	Пандус (наружный)	Нет							
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1						
2.4	Дверь (входная)	есть							
2.5	Тамбур	есть							
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фот о	
Вход и выход здания	ДП-В			Текущий ремонт

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1
от "23" апреля 2018 г.

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ул.Липецкое шоссе, д.115 (общежитие)**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на пла не	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть						
ОБЩИЕ требования к зоне		есть						Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Приложение 4 (и)
к Акту обследования ОСИ

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от "23" апреля 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

ул.Липецкое шоссе, д.115 (общежитие)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работы
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Залная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавчная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с передвижением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						

ОБЩИЕ требования к зоне	есть					заключение о доступности зоны обследования	заключение о доступности зоны обследования	-Текущий ремонт
-------------------------------	------	--	--	--	--	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
N 1
 от "23" апреля 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	нет			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения возможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от "23" апреля 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Жилые помещения	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1
от "23" апреля 2018 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ул.Липецкое шоссе, д.115 (общежитие)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименова- ние функциона- льно- планировоч- ного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла- не	N фото	Содер- жание	Значимо для инвалида (категория)	Содерян- ие	Вид рабо- т
5.1	Туалетная комната	Есть	2	1				
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть	1					
5.3	Бытовая комната (гардеробн- ая)	Есть	2					
ОБЩИЕ требования к зоне		Есть						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
N 1
 от "23" апреля 2018 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
ул.Липецкое шоссе, д.115 (общежитие)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименова- ние функционально- планировоч- ного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла- не	N фото	Содер- жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер- жание	Вид рабо- т
6.1	Визуальны- е средства	есть						
6.2	Акустичес- кие средства	есть						
6.3	Тактильные средства	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						Теку- щий ремон- т

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информационного объекта	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____